



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5  
Tel. (02) 380 52 71  
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41  
Tel. (056) 35 76 76  
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK**

**VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van ...Residentie Topaze...fase 4.....  
Plaats van onderzoek : ...H. Consciencelaan De Panne.....  
Installateur : ...NV Elektriek .....Esenweg 112 bus 2 .....8600 Diksmuide.....  
- B.T.W.-nummer : .....  
- of identiteitskaartnr. : .....uitgereikt te ..... op datum van : .....  
Aard van de inrichting : ...Res. A pp. 0.206... Stroomleveraar : ...Electrabel.....  
Agent-Onderzoeker : ...Buysens E..... Datum van onderzoek : .....9/11/2001.....

- Bedrijfsspanning	...3 N 400V.....	- Beschrijving van de stroombanen:
- Doorsnede voedingskabel	...4 x 10 mm <sup>2</sup> .....	
- Algemene bescherming	...max 40 A.....	Na 40 A 0.3 A diff.
- Type algemene schakelaar	...Aut.....	: 16 A aut.
- Type aardelektrode(s)	...Lus.....	B, C, D, E, F, G, H : 20 A aut.
- Aardspreadsweerstand	...0,8 ohm.....	I : 25 A aut.
- Algemene isoleringsweerstand	...5 Mega ohm.....	
- Aantal borden en eindstroombanen	...1.....	Na 40 A 0.03 A diff.
- Algemene differentieelschakelaar	...40 A / 0.3 A.....	K, L, M, N, O, P : 20 A aut.
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	...40 A / 0.03 A.....	A : 16 A aut.

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : .....


**Vastgestelde inbreuken :**

GEEN

Opm. : Enkel de werken van NV Elektriek werden onderzocht .....  
.....Verlichtingsarmaturen , badkamermeubel , badkamerwarming , boiler, toestellen en keuken niet geplaatst

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.


Volgend controlebezoek uiterlijk op .....9/11/2026.....

  
Agent-Onderzoeker,

**WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie

Vakje voorbehouden aan de distributeur:  
Klantnr. : .....  
Visa: ..... datum: .....



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5  
Tel. (02) 380 52 71  
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41  
Tel. (056) 35 76 76  
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK**

**VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : ...Residentie Topaze... fase 4.....  
Plaats van onderzoek : ...H. Consciencelaan De Panne.....  
Installateur : ...NV Elektriak .....Esenweg 112 bus 2 .....8600 Diksmuide.....  
- B.T.W.-nummer : .....  
- of identiteitskaartnr. : .....uitgereikt te ..... op datum van : .....  
Aard van de inrichting : ...Res. A.p.p.o. 106... Stroomleveraar : ...Electrabel.....  
Agent-Onderzoeker : ...Buyskens E..... Datum van onderzoek : .....9/11/2001.....

- Bedrijfsspanning	...3 N 400V.....	- Beschrijving van de stroombanen:
- Doorsnede voedingskabel	...4 x 10 mm <sup>2</sup> .....	
- Algemene bescherming	...max 40 A.....	Na 40 A 0.3 A diff. ....
- Type algemene schakelaar	...Aut.....	: 16 A aut.....
- Type aardelektrode(s)	...Lus.....	B, C, D, E, F, G, H : 20 A aut.....
- Aardspreidingsweerstand	...0,8 ohm.....	I : 25 A aut.....
- Algemene isoleringsweerstand	...5 Mega ohm.....	
- Aantal borden en eindstroombanen	...1 15.....	Na 40 A 0.03 A diff. ....
- Algemene differentieelschakelaar	...40 A / 0.3 A.....	K, L, M, N, O, P : 20 A aut.....
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	...40 A / 0.03 A.....	A : 16 A aut.....

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : .....


**Vastgestelde inbreuken :**

.....GEEN.....

Opm. : Enkel de werken van NV Elektriak werden onderzocht .....  
.....Verlichtingsarmaturen , badkamermeubel , badkamerverwarming , boiler, toestellen en keuken niet geplaatst

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controlebezoek uiterlijk op .....9/11/2026.....

  
Agent-Onderzoeker,

**WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie

Vakje voorbehouden aan de distributeur:  
Klantnr. : .....  
Visa: ..... datum: .....